Four de traitement thermique de trempe aux gaz sous vide

Fiche technique indicative

Traitement thermique

Paramètre	Valeur indicative
Température de travail	500–1,300 °C
Dimensions de charge maximale	600 × 600 × 900 mm
Charge maximale	600 kg avec luminaire
Pression de gaz maximale	6 bar absolu

La configuration finale figure dans le devis Feixing.